

De brand

Op een donderdagochtend ontstaat brand op de zolder van een rijtjeswoning in Zwolle. Een bewoner on-

Oorzaak

De bewoner heeft bij de bluspoging op zolder vlammen heeft gezien in de hoek van de wasmachine en

Bijzonderheden

De bewoonster heeft de wasdroger 's morgens aanzet. De droger bepaalt zelf de droogtijd



Overzicht van de woning

door de vochtigheid van de was. Het was regelmatig dat de was al droog was terwijl de droger nog geen eind had bereikt. Af en toe werd wasverzachter gebruikt bij het wassen. Uit navraag bij de fabrikant blijkt dat er vaker klachten zijn. De reden hiervoor is dat de wasverzachter een wasachtig laagje op de schoepen in de trommel van de droger legt. Door het waslaagje kunnen zij geen metingen



Wasmachine (links) en droger (rechts) op de zolder

uitvoeren. Eén van de mogelijke gevolgen is dat de was gedroogd wordt, maar dat de machine door blijft

Bevindingen

Wasverzachter

Het gebruik van wasverzachter kan invloed hebben op de werking van bepaalde type drogers. Hierbij ga



Achterzijde van de droger (links); de rode lijnen wijzen naar de plaats van ontstaan. Achter de opening

Rookmelders

De zolder bestond uit een voorruimte waarin onder andere de droger en wasmachine stonden en daaraan

Het is niet ondenkbaar dat iemand op de slaapkamer “opgesloten” raakt wanneer er brand uitbreekt in d

Rookmelders waren voor deze woning nog niet verplicht vanuit de bouw regelgeving. De bewoners had